



Munkabaleset kivizsgálás – vegyi anyag átfejtés

Mátyás Kristóf


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Specialista munkabalesetek és fogl. megb. kivizsgálása területén*

2025.01.29.

Bevezetés



Tevékenység bemutatása



Baleset helyszínén készült felvételek I.



Vegyi anyag által megmart ruházat




Átfejtési
tevékenységhez
használt egyéni
védőeszközök

Baleset helyszínén készült felvételek II.

A járművön rendelkezésre álló – átfejtési tevékenység során nem használt – egyéni védőeszközök



Eseményhez vezető okok



Javaslatok

- Minőségbiztosítás
- Beszállítók monitorozása, előzetes tájékoztatása
- Beszállítók informálása
- Szankciók
- Munkaengedélyezés, felelősségi körök
- Oktatási, tájékoztató anyag
- Kockázatértékelés + védőeszköz juttatás
- Technológiai utasítás, folyamatok felülvizsgálata

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

